

REACH information Window actuators

Company name: WindowMaster International A/S
Address: Skelstedet 13, DK-2950 Vedbaek
Telephone number: +45 4567 0300
E-Mail address: info.dk@windowmaster.com

Declaration of substances of very high concern according to regulation (EC) No 1907/2006 REACH.

All WindowMaster actuators listed below contains a component with a lead content above 0.1% (w/w) in the PCBA.

There is no risk in handling or using our products.

- WMB 811
- WML 860
- WMS 306
- WMS 409
- WMU 836
- WMU 952
- WMU 982
- WMX 504-xxxxxE 03
- WMX 526-xxxxxE 03
- WMX 526-xxxxxS 03
- WMX 804-xB
- WMX 804-xxxxxE 03
- WMX 826-xxxxxE 03
- WMX 826-xxxxxS 03

All products are notified in the SCIP database with number:
8bb33506-8e09-43d5-ad13-128fa710f9e4

Signed for and on behalf of:



Name, function, signature: Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer
Date and Place of issue: March 31, 2021 Vedbaek, Denmark

REACH Information Fensterantriebe

Name des Herstellers: WindowMaster International A/S
Adresse: Skelstedet 13, DK-2950 Vedbaek
Telefonnummer: +45 4567 0300
E-Mail-Adresse: info.dk@windowmaster.com

Deklaration von besonders besorgniserregenden Stoffen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH.

Alle unten aufgeführten WindowMaster Aktuatoren enthalten ein Bauteil mit einem Bleianteil von über 0,1 % (w/w) in der PCBA.

Es besteht kein Risiko bei der Handhabung oder Verwendung unserer Produkte.

- WMB 811
- WML 860
- WMS 306
- WMS 409
- WMU 836
- WMU 952
- WMU 982
- WMX 504-xxxxxE 03
- WMX 526-xxxxxE 03
- WMX 526-xxxxxS 03
- WMX 804-xB
- WMX 804-xxxxxE 03
- WMX 826-xxxxxE 03
- WMX 826-xxxxxS 03

Alle Produkte sind in der SCIP-Datenbank mit der Nummer:
8bb33506-8e09-43d5-ad13-128fa710f9e4 notifiziert

Unterzeichnet für und im Namen von:



Name, Funktion, Unterschrift: Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer
Ort und Datum der Ausstellung: März 31, 2021 Vedbaek, Dänemark

REACH information Vinduesmotorer

Firmanavn: WindowMaster International A/S
Adresse: Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk
Telefonnummer: +45 4567 0300
E-mailadresse: info.dk@windowmaster.com

Erklæring om meget problematiske stoffer i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 REACH.

Alle WindowMaster motorer, der er anført nedenfor, indeholder en component med et blyindhold over 0,1% (w/w) i PCBA.

Der er ingen risiko ved håndtering eller brug af vores produkter

- WMB 811
- WML 860
- WMS 306
- WMS 409
- WMU 836
- WMU 952
- WMU 982
- WMX 504-xxxxxE 03
- WMX 526-xxxxxE 03
- WMX 526-xxxxxS 03
- WMX 804-xB
- WMX 804-xxxxxE 03
- WMX 826-xxxxxE 03
- WMX 826-xxxxxS 03

Alle produkter meddeles i SCIP-databasen med nummer:
8bb33506-8e09-43d5-ad13-128fa710f9e4

Underskrevet for og på vegne af:



Navn, stilling og underskrift: Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer
Udstedelsessted og -dato: Marts 31, 2021 Vedbæk, Danmark

Information sur REACH Actionneurs de fenêtres

Nom de la compagnie : WindowMaster International A/S
Adresse : Skelstedet 13, DK-2950 Vedbaek
Numéro de téléphone : +45 4567 0300
Adresse électronique : info.dk@windowmaster.com


Déclaration de substances extrêmement préoccupantes conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 REACH.

Tous les actionneurs WindowMaster répertoriés ci-dessous contiennent un composant dont la teneur en plomb est supérieure à 0,1 % (p/p) dans le PCBA.
Il n'y a aucun risque à manipuler ou à utiliser nos produits.

- WMB 811
- WML 860
- WMS 306
- WMS 409
- WMU 836
- WMU 952
- WMU 982
- WMX 504-xxxxxE 03
- WMX 526-xxxxxE 03
- WMX 526-xxxxxS 03
- WMX 804-xB
- WMX 804-xxxxxE 03
- WMX 826-xxxxxE 03
- WMX 826-xxxxxS 03

Tous les produits sont notifiés dans la base de données SCIP avec un numéro :
8bb33506-8e09-43d5-ad13-128fa710f9e4

Signé par et au nom de :

Nom, fonction et signature : 
Date et lieu d'établissement : Nicolaj Rasmussen Shabtai, Chief Product Officer
Mars 31, 2021 Vedbæk, Danemark